

Nº Presupuesto: 1-D2P14L
 Fecha Proceso: 15/04/2011
 Fecha Alta: 15/04/2011
 Fecha Impresión: 15/04/2011
 Estado: CERRADA

Matrícula: 8028DNR
 Marca - Modelo: FIAT - DOBLO (119/223) (00-05)

Referencia: LEFM-B/48/2011

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

CARGO
 TURBO-DIESEL 1251CC 51KW (70) - 188A9.000
 ESPAÑA ESPAÑA

CARGO
 MANUAL 5 VELOCIDADES

PIEZAS / RECAMBIOS

Nº Breve	Referencia	Descripción	Uds.	Precio(€)	Dpr.(%)	I/D(%)	Total(€)
04260	0073501138	Balancines válvulas escape	2,00	*17,50			35,00
04200	0046475925	Empujadores válvulas escape	2,00	30,16			60,32
05030	0055197785	Tensor cadena distribución	1,00	*28,91			28,91
0503L	0055205447	Patín iz cadena distribución	1,00	*10,69			10,69
0503R	0055205448	Patín dr cadena distribución	1,00	*6,56			6,56
05B10	0055221385	Cadena distribución	1,00	*49,56			49,56
08920	0073502752	Sensor posición cigüeñal	1,00	*37,83			37,83
08940	0055216241	Sensor posición árbol levas	1,00	*63,12			63,12
4851L	0046423415	Disco freno dl iz	1,00	84,71			84,71
4851R	0046423415	Disco freno dl dr	1,00	84,71			84,71
48800	0077363496	Pastillas freno dl	1,00	73,74			73,74
06100	0073500049	Filtro aceite	1,00	*14,35			14,35
G0600	LPMI-RP135X55	Aceite motor	3,00	9,93			29,79
10050	0051775324	Filtro aire	1,00	*19,70			19,70
049A0	0071744285	Jgo juntas culata	1,00	*93,69			93,69
04060	0055208213	Válvulas escape	2,00	*21,65			43,30
M1500	AUTOM	Serv inspección 150000KM	0,00	0,00			0,00
1	1	Líquido limpias	1,00	*2,50			2,50

MANO DE OBRA

Nº Operación	Descripción	Tiempo (h)	Precio (€)	Total (€)
# 2	Ajustar Esmerilar valvulas	+/-1,00	35,08	35,08
0010M50	Serv inspección 150000KM INCLUYE	0,30	35,08	10,52
	0010T10 - Sustituir Aceite motor			
	1084B30 - Sustituir Filtro aceite			
	1048A14 - Sustituir Filtro aire			
1016C10	Desmontar y montar Culata INCLUYE	5,90	35,08	206,97
	1016B10 - Desmontar y montar Caja alojamiento árbol levas			
	1064A20 EM - Desmontar y montar Turbocompresor			
	1072C44 - Desmontar y montar Protector colector escape			
	5530B10 - Desmontar y montar Batería			
1016C20	Sustituir Jgo juntas culata INCLUYE	3,10	35,08	108,75
	EM04010D - Desmontar y montar elementos en culata			
	NO INCLUYE			
	1016C10 - Desmontar y montar Culata			
1032C40	Sustituir Patín iz cadena distribución	10,30	35,08	10,52
1032C40	Sustituir Tensor cadena distribución / Sustituir Patín dr cadena distribución INCLUYE	3,85	35,08	135,06
	1032A12 - Sustituir, Desmontar y montar Cadena distribución			
1060G20	Sustituir Sensor posición cigüeñal	0,25	35,08	8,77
1060G22	Sustituir Sensor posición árbol levas	0,20	35,08	7,02
3310A50	Sustituir Disco freno dl iz / Sustituir Disco freno dl dr INCLUYE	0,80	35,08	28,06
	4450B02 - Desmontar y montar Rueda dl iz			
	4450B04 - Desmontar y montar Rueda dl dr			

RESUMEN

PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas = 738,48

Total Piezas	=	738,48
MANO DE OBRA		
Total M.O. (15,70 h)	=	550,76
Total M.O.	=	550,76

RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	1.289,24
IVA (18,00 %)	=	232,06
Total	=	1.521,30

NOTAS: # Indica Línea de Cargos Varios

* Indica Referencia manual / Dato Modificado por el usuario

+/- Indica referencia aproximada

! Indica Referencia mutada o no actualizada / Precio no actualizado / Tiempo modif. por solapamiento

Valoración exportada de GT Estimate por sistema FOPERTEK®