

Nº Presupuesto: LEFTX-B-309-2011
 Fecha Proceso: 27/07/2011
 Fecha Alta: 27/07/2011
 Fecha Impresión: 27/07/2011
 Estado: CERRADA

Matrícula: 7215DDK
 Marca - Modelo: NISSAN - TERRANO II (R20) 3/5P (97-07)

Referencia: LEFTX-B/309/2011

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

COMFORT
 TODO TERRENO 3 PUERTAS - K
 TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES
 TURBO-DIESEL 2664CC 92KW (125) - TD27TI

S
 LUCES FAROS C/BISEL ALUMINIO
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES ELECTRICAS DL
 ESPAÑA ESPAÑA

PIEZAS / RECAMBIOS

Nº Breve	Referencia	Descripción	Uds.	Precio(€)	Dpr.(%)	I/D(%)	Total(€)
6157L	261307F000	Piloto intermitente dl iz	1,00	38,65			38,65
69020	EM69020	Embellecedor matrícula dl	1,00	*12,00			12,00
69050	620227F000	Paragolpes dl	1,00	382,25			382,25
6915L	620377F000	Soporte iz paragolpes dl	1,00	66,45			66,45
81010	EM81010	Matrícula tr	1,00	*12,00			12,00
81030	850707F000	Soporte matrícula tr	1,00	22,00			22,00
81050	850227F000	Paragolpes tr	1,00	388,60			388,60
8115L	850477F000	Soporte iz paragolpes tr	1,00	14,55			14,55
8165L	265557F000	Piloto iz paragolpes tr	1,00	122,25			122,25
85010	727122X000	Luna parabrisas	1,00	300,35			300,35
85020	G289A89926	Jgo pegado luna dl	1,00	27,05			27,05
8627L	638117F000	Moldura contorno aleta dl iz	1,00	226,55			226,55

MANO DE OBRA

Nº Operación	Descripción	Tiempo (h)	Precio (€)	Total (€)
1010A1	Sustituir Paragolpes dl INCLUYE EM69050D - Desvestir y vestir paragolpes dl	0,20	31,70	6,34
2710A1	Sustituir Piloto intermitente dl iz	0,10	31,70	3,17
2850A1	Sustituir Moldura contorno aleta dl iz	0,30	31,70	9,51
5010A1	Sustituir Paragolpes tr INCLUYE EM81050D - Desvestir y vestir paragolpes tr	10,10	31,70	3,17
8000A1	Sustituir Luna parabrisas INCLUYE EM6013L - Desmontar y montar Brazo iz limpiaparabrisas EM6013R - Desmontar y montar Brazo dr limpiaparabrisas VB14A1 - Desmontar y montar Guarnecido sup pilar A iz VB14A1 - Desmontar y montar Guarnecido sup pilar A dr	2,50	31,70	79,25
EM6915L	Sustituir Soporte iz paragolpes dl INCLUYE 2810A1 - Desmontar y montar Paragolpes dl	0,60	31,70	19,02
EM84612	Desmontar y montar Anagrama tr modelo	0,10	31,70	3,17
EM84613	Desmontar y montar Anagrama tr acabado	0,10	31,70	3,17
PW10A1	Desmontar y montar Llanta rueda dl dr	10,10	31,70	3,17
PW10A1	Desmontar y montar Llanta rueda dl iz	10,30	31,70	9,51
PW10A1	Desmontar y montar Llanta rueda tr dr INCLUYE EM4302R - Desmontar y montar Rueda tr dr	10,30	31,70	9,51
PW10A1	Desmontar y montar Llanta rueda tr iz INCLUYE EM4302L - Desmontar y montar Rueda tr iz	10,30	31,70	9,51
Rep. Manual	Reparar Lateral dr carro (zona tr)	*3,20	31,70	101,44
Rep. Manual	Reparar Lateral iz carro (zona tr)	*1,30	31,70	41,21
Rep. Manual	Reparar Piso dl	*1,60	31,70	50,72
Rep. Manual	Reparar Puerta dl dr	*1,60	31,70	50,72
Rep. Manual	Reparar Puerta dl iz	*1,10	31,70	34,87
Rep. Manual	Reparar Techo	*3,90	31,70	123,63
Tiempo Manual	Desmontar y montar Moqueta piso	*1,80	31,70	57,06

UC12A1	Sustituir Soporte iz paragolpes tr INCLUYE 6611A1 - Desmontar y montar Paragolpes tr	0,90	31,70	28,53
UF48A1	Desmontar y montar Recubrimiento rueda repuesto	0,20	31,70	6,34
UT28A1	Desmontar y montar Emblema tr	0,30	31,70	9,51
UT35A3	Desmontar y montar Jgo barras portaobjetos	0,40	31,70	12,68

PINTURA

Descripción: den.+pos.+nivel + (%pintado)	Materiales	Tiempo (h)	I/D(h)	Total (€)
Capó dl Leve	38,54	1,92		99,40
Aleta dl iz Leve	11,25	0,56		29,00
Aleta dl dr Leve	11,25	0,56		29,00
Puerta dl iz Medio	34,48	2,04		99,15
Puerta dl dr Medio	34,48	2,04		99,15
Portón tr Leve	21,66	1,08		55,90
Lateral iz carro (zona tr) Leve	26,44	1,32		68,28
Lateral dr carro (zona tr) Medio	34,86	2,06		100,16
Techo Medio	68,60	4,05		196,98
Piso dl Medio (33%)	7,34	0,43		20,97
Llanta rueda dl iz Leve	3,38	0,17		8,77
Llanta rueda dl dr Leve	3,38	0,17		8,77
Llanta rueda tr iz Leve	3,38	0,17		8,77
Llanta rueda tr dr Leve	3,38	0,17		8,77
Soporte matrícula tr Nueva Imprimada Color Carroceria	7,26	0,07		9,48

RESUMEN

PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	1.612,70
Total Piezas	=	1.612,70

PINTURA

M.O. Pintura (16,81 h)	=	532,88
Total M.O. Pintura (16,81)	=	532,88
Materiales Pintura (€)	=	309,68
Total Materiales Pintura	=	309,68
Total Pintura	=	842,56

MANO DE OBRA

Total M.O. (21,30 h)	=	675,21
Total M.O.	=	675,21

RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	3.130,47
IVA (0,00 %)	=	0,00
Total	=	3.130,47

NOTAS: # Indica Línea de Cargos Varios

* Indica Referencia manual / Dato Modificado por el usuario

+/- Indica referencia aproximada

! Indica Referencia mutada o no actualizada / Precio no actualizado / Tiempo modif. por solapamiento

Valoración exportada de GT Estimate por sistema FOPERTEK®

Nº Presupuesto: LEFTX-B-309-2011

Fecha Proceso: 27/07/2011

Fecha Alta: 27/07/2011

Fecha Impresión: 27/07/2011

Estado: Abierta

Matrícula: 7215DDK

Marca - Modelo: NISSAN - TERRANO II (R20) 3/5P (97-07)

Nº Bastidor: VSKKVNR20U0564371

Referencia: 1-EC3799

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

COMFORT	S
TODO TERRENO 3 PUERTAS - K	LUCES FAROS C/BISEL ALUMINIO
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES	TURBO-DIESEL 2664CC 92KW (125) - TD27TI
ELECTRICOS DL	
ESPAÑA	

PIEZAS / RECAMBIOS

Fecha Tarifa: 01/07/2011

Nº Breve	Referencia	Descripción	Uds.	Precio (€)	Dpr.(%)	I/D(%)	Total(€)
9506L	8731 10F000	Acolchado banqueta dl iz	1,00	120,90			120,90
9508L	± 873200X800	Tapizado banqueta dl iz	1,00	185,10			185,10
9508R	± 873200X800	Tapizado banqueta dl dr	1,00	185,10			185,10
9518L	± 876200X800	Tapizado respaldo dl iz	1,00	323,65			323,65
9518R	± 876200X800	Tapizado respaldo dl dr	1,00	323,65			323,65

MANO DE OBRA

Precio/Hora: 31,70

Nº Operación	Descripción	Tiempo (h)	Precio (€)	Total(€)
VE12A1	Sustituir Tapizado banqueta dl dr	! 0,20	31,70	6,34
INCLUYE				
EM950XR	Desmontar y montar Conj banqueta asiento dl dr			
VE13A1	Sustituir Tapizado respaldo dl dr	1,30	31,70	41,21
INCLUYE				
EM950YR	Desmontar y montar Conj respaldo asiento dl dr			
VE26A1	Sustituir Acolchado banqueta dl iz	! 0,20	31,70	6,34
INCLUYE				
EM950XL	Desmontar y montar Conj banqueta asiento dl iz			
VE27A1	Sustituir Tapizado respaldo dl iz	1,40	31,70	44,38
INCLUYE				
EM950YL	Desmontar y montar Conj respaldo asiento dl iz			

Nº Presupuesto: LEFTX-B-309-2011
Referencia: 1-EC3799

Matrícula: 7215DDK
Estado: Abierta

Fecha Impresión: 27/07/2011
Fecha Proceso: 27/07/2011

RESUMEN

PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	1.138,40 €
Total Piezas	=	1.138,40 €

MANO DE OBRA

Total M.O. (3,10 h.)	=	98,27 €
Total M.O.	=	98,27 €

Total	=	1.236,67 €
--------------	---	-------------------

NOTAS: # Indica Línea de Cargos Varios * Indica Referencia manual / Dato modificado por el usuario ± Indica Referencia aproximada
! Indica Referencia mutada o no actualizada / Precio no actualizado / Tiempo modif. por solapamiento